



Santo Domingo Oeste
04 de Mayo de 2021

INFORME TECNICO

Referencia: Compra Menor OMSA-DAF-CM-2021-0012

Informe de las evaluaciones y verificaciones de las propuestas técnicas, en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), para el **SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUPULA PARA MODULO C-4** de la institución.

Según evaluación técnica, procedimos a realizar las verificaciones y evaluaciones técnicas ofertados por los oferentes para la adquisición de los servicios:

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Servicio de Reparación de Cúpula	UD	1

DESCRIPCIÓN
*12 Techo Térmico bronce 10mm x 2.10m x 11.98m *Perfil U Aluminio mmx6m *Cinta Aluminio Perforada 1"x33m *Tornillería *Cobertor para tornillo *Cambio de plástico a una cúpula tipo media naranja, estructurada con perfiles de aluminio y policarbonato térmico. *Suministro e instalación de andamios para ser utilizados en el cambio de plástico de la cúpula. *Especificar mano de obra de instalación, tiempo de entrega y tiempo de garantía

Para la decisión final sobre la empresa a la cual adjudicar **SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUPULA PARA MODULO C-4**, en el procedimiento por compra menor de precios OMSA-DAF-CM-2021-0012, este Técnico Evaluador recomienda comparar únicamente la oferta que se ajuste sustancialmente a las Especificaciones Técnicas y que haya sido evaluada técnicamente como CONFORME y que cumpla con las Especificaciones Técnicas, tomando en cuenta las siguientes características según las necesidades de la institución:

Empresa Evaluada:

1. SUPLIDORA ROSALIAN, SRL,

1. SUPLIDORA ROSALIAN, SRL

La propuesta de la empresa **SUPLIDORA ROSALIAN, SRL** cumple con la ficha técnica requerida. (Especifica materiales, garantía, tiempo de entrega e instalación)





Agradeciendo las atenciones dispensadas a la misma, se despide muy

Atentamente.



Jose G. Mezquita Casado
Encargado de Servicios Generales
JGM/af