



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

30 de abril de 2021

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: DMV-0214/21 ✓

Objeto de la compra: **CONTRATACION DE TALLERES PARA REPARACIONES DE LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION**Rubro: **Servicios de mantenimiento y reparaciones**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

LOTE 1

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	FICHA 12-008 Instalación del motor, Instalación de transmisión, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del Sistema Eléctrico, Reparación del asiento del conductor, Reparación de los frenos, Reparación del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
2	78180101	FICHA 12-080 Reparación de Motor, instalación del sistema de embrague, Reparación del Tren delantero, Reparación del sistema eléctrico, instalación de (02) espejo retrovisores, Kit de correas, Desabolladura y pintura General.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
3	78180101	FICHA 12-025 Desabolladura Y pintura General, Instalación de la transmisión, instalación de sistema de embrague,	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		Chequeo del sistema electrico, Reparación sistema de enfriamiento, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de Freno.				
4	78180101	FICHA 12-047 Reparación de Motor, instalación del sistema de embrague, Tren delantero, Reparación del sistema electrico, instalación de (02) espejo retrovisores, Kit de correas, Desabolladura y pintura General.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
5	78180101	FICHA 12-026 Instalación del motor, Instalación de transmisión, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del Sistema Eléctrico.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
6	78180101	FICHA 12-072 Reparación del Motor, Reparación de transmisión, instalación de sistema de embrague, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del sistema electrico.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
7	78180101	FICHA 12-043 Instalación del Motor, Instalación de transmisión, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del Sistema eléctrico, instalación del sistema de enfriamiento, Reparación del asiento del conductor,	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
8	78180101	FICHA 12-021 Reparación de Motor, Reparación de transmisión, instalación del sistema de embrague, Reparación del sistema electrico, instalación de (02) espejo retrovisores, Kit de correas, Reparación del Diferencial, Reparación del asiento del conductor.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00



9	78180101	FICHA 12-039 Reparación del Motor, Instalación de transmisión, instalación de sistema de embrague, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, instalación de Cristal frontal derecho, Sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
10	78180101	FICHA 12-019 Reparación del motor, Instalación de transmisión, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del Sistema eléctrico, Desabolladura y Pintura en General, Sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
11	78180101	FICHA 12-004 Reparación de Motor, instalación de transmisión, instalación del sistema de embrague, Reparación del sistema eléctrico, instalación de (02) espejo retrovisores, Kit de correas, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
12	78180101	FICHA 12-024 Reparación del motor, Instalación de la tapa de la transmisión, y mantenimiento de la transmisión, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del Sistema eléctrico, Reparación del Sistema del enfriamiento, Reparación del asiento del conductor.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
13	78180101	FICHA 12-038 Reparación del Motor, instalación de sistema de embrague, Instalación de transmisión, instalación Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del sistema de freno, Instalación de los (02) amortiguadores delantero.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
14	78180101	FICHA 12-002 Reparación del Motor, instalación de sistema de embrague, Kit de correas,	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino



		instalación de 02 espejo retrovisores, Desabolladura y Pintura General.				
15	78180101	FICHA 12-028 Reparación del Motor, Reparación del sistema electrico, Kit de correas, instalación de sistema de embrague, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores,	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
16	78180101	FICHA 12-041 Reparación del Motor, instalación del sistema de embrague, instalacion Kit de correas, Reparación de sistema de embrague instalación de (02) espejo retrovisores.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
17	78180101	FICHA 12-074 Reparación de Motor, instalación del sistema de embrague, Reparación del sistema electrico, Kit de correas,	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
18	78180101	FICHA 12-057 Instalación de cristales Frontales, Reparación del Motor, Reparación del sistema neumatico, Reparación del sistema electrico, Reparación de los Frenos, Reparacion del Aire acondicionado A/C, Reparación del tren delantero y trasero, reparación del sistema de embrague.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
19	78180101	FICHA 12-053 Reparación de Motor, Chequeo de transmisión, sistema electrico, sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
					Total:	RD\$19,000,000.00



LOTE 2

Item	Código2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	FICHA 12-029 Desabolladura y Pintura General, reparacion del asiento del conductor, Reparación del tren delantero, Reparacion del sistema electrico, Reparación	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00

²Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		del aire acondicionado A/C, Reparación del sistema Nuematico.				
2	78180101	FICHA 12-064 Reparación tren delantero, Reparacion del tren trasero , Reparacion del sistema neumatico, Desabolladura y Pintura General, Reparacion de interior y asiento del conductor, Reparación del aire acondicionado A/C,	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
3	78180101	FICHA 12-066 Reparación tren delantero, Reparacion del tren trasero , Reparación del sistema neumatico, Desabolladura y Pintura General, Reparacion de interior y asiento del conductor, FICHA 12-066 Reparación del aire acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
4	78180101	FICHA 12-067 Instalación de motor, instalación de transmisión, Reparación del sistema electrico, Desabolladura y Pintura General General, Reparación de interior y Reparación del asiento del conductor, Reparación del aire acondicionado A/C, Reparacion de sistema de freno.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
5	78180101	FICHA 12-076 Reparación de la transmisión, Reparacion del sistema de frenos, reparacion del tren delantero y trasero, Desabolladura y Pintura General General y Reparacion del asiento del conductor, reparacion del aire acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
6	78180101	FICHA 12-077 Reparación de motor, instalación de transmisión, deposito de coolant, bomba hidraulica, Desabolladura y Pintura General General, Reparación	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00



		del asiento del conductor, Reparación del aire acondicionado A/C.				
7	78180101	FICHA 12-081 Reparación choque frontal, Desabolladura y Pintura en General, Reparación del asiento del conductor, Reparación del aire acondicionado A/C. Instalación de Bomba de agua, Instalación de ventilador, Reparación del sistema eléctrico,	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
8	78180101	FICHA 16-010 Desabolladura y Pintura General; Reparación de choque delantero, Instalación de los (02) cristales frontal, Instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación del sistema neumático, instalación de la piña trasera izquierda, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema de aire acondicionado A/C, instalación depósito de coolant, Reparación del tren delantero.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
9	78180101	FICHA 16-020 Desabolladura y Pintura General, Reparación del asiento del conductor, Reparación de choque trasero, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, tensor del alternador, (02) espejos retrovisores, (02) Cristales de la puerta delantera, Reparación de los frenos, Reparación del sistema de embrague, Reparación del tren delantero.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
10	78180101	FICHA 16-004 Desabolladura y Pintura, Reparación del asiento del conductor, Reparación de choque frontal, instalación de los dos	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00



		cristales frontales izquierdo y derecho, Reparación del sistema eléctrico , Reparación del sistema de Aire Acondicionado A/C, Reparación de frenos, Reparación del sistema de embrague, Reparación del tren delantero.				
11	78180101	FICHA 03-178 Reparación del tren delantero, Reparación del sistema de embrague.	UNIDAD	1	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00
12	78180101	FICHA 02-003 Reparación del sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema de embrague.	UNIDAD	1	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00
					Total:	RD\$11,900,000.00

LOTE 3

Item	Código3	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	FICHA 19-129 Reparación de Choque frontal, Desabolladura y Pintura General, Instalación de cristales Frontal, Reparación de motor,(02) Faroles frontal, cilindro Maestro, Manguera de agua deposito de cooland, (04) Botella de las puerta, Brazo del espejo Retrovisor derecho, (02) espejo retrovisores, (02) Manguera de los pulmones trasero, (02) Brazo de limpia vidrio, Reparación del sistema neumatico, Reparación de los frenos, Reparacion del sistema de aire acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$1,700,000.00	RD\$1,700,000.00
2	78180101	FICHA 16-060 Desabolladura y Pintura General; Instalación de Todas las ventanillas y Cristales delanteros, instalación de Asesorios del motor, instalación de itinerario,	UNIDAD	1	RD\$1,700,000.00	RD\$1,700,000.00



³Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		Reparación del sistema electrico, Reparación del sistema neumatico, Reparación de los frenos, Reparacion del sistema de aire acondicionado A/C. .				
3	78180101	FICHA 15-060 Reparación de choque frontal, Desabolladura y Pintura General, ventanilla fija #4, #5 rota del lado derecho, Reparación del sistema electrico, Reparación del sistema neumatico, Reparación de los frenos, Reparacion del sistema de aire acondicionado A/C. .	UNIDAD	1	RD\$1,700,000.00	RD\$1,700,000.00
4	78180101	FICHA 15-089 Reparación de Choque parte Frontal, Desabolladura y pintura General, bumper delantero, Reparación de choque, instalación de las ultimas ventanillas lado derecho, Reparación del sistema electrico, Reparación del sistema neumatico, Reparación de frenos, Reparacion del sistema de embrague, Reparacion del sistema de aire acondicionado A/C. .	UNIDAD	1	RD\$1,700,000.00	RD\$1,700,000.00
5	78180101	FICHA 12-079 Desabolladura y Pintura General, Reparación de choque frontal, instalacion de los (02) Cristales delanteros, Reparacion de motor, instalacion de (02) espejos retrovisores, chequeo del sistema electrico, chequeo de sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
6	78180101	FICHA 15-049 Reparacion de Choque frontal, Instalación de cristales delanteros, Desabolladura y pintura General, instalacion Cristal itinerario, (02) espejos retrovisores, chequeo del sistema electrico, Reparación	UNIDAD	1	RD\$1,700,000.00	RD\$1,700,000.00



		de Frenos, Reparación de sistema neumatico, Reparacion del sistema de aire acondicionado A/C. .				
7	78180101	FICHA 16-034 Desabolladura y Pintura General; instalación de los (02) Cristales delanteros, Reparacion del sistema electrico, Reparacion de los Frenos, Reparación de sistema neumatico, instalación de (02) espejos retrovisores, Reparacion del sistema de aire acondicionado A/C. .	UNIDAD	1	RD\$1,600,000.00	RD\$1,600,000.00
8	78180101	FICHA 02-056 Reparación de Choque frontal, Chequeo de sistema electrico.	UNIDAD	1	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00
9	78180101	FICHA 09-029 Reparación del tren trasero; Reparación del tren delantero y trasero , instalación de (02) espejos Retrovisores, chequeo del sistema electrico, chequeo de sistema de enfriamiento, Desabolladura y pintura General y Reparación del interior, Reparación del sistema de freno.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
10	78180101	FICHA 09-052 Reparación del tren delantero y trasero, instalación de (02) espejos Retrovisores, chequeo del sistema electrico, chequeo de sistema de enfriamiento, Desabolladura y pintura General, Reparación del interior, Reparación del sistema de los frenos, chequeo de la transmisión.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
11	78180101	FICHA 09-054 Reparación del tren Delantero; instalación Busing de las barras del Diferencial, instalación de (02) espejos Retrovisores, Reparación del sistema electrico, Chequeo del sistema de enfriamiento, chequeo de la transmisión,	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00



		Reparación del sistema de frenos.				
12	78180101	FICHA 09-101 Reparación del tren trasero; instalación Busing de las barras del Diferencial, instalación de (02) espejos Retrovisores, chequeo del sistema electrico, chequeo de sistema de enfriamiento, chequeo de la transmisión, Reparación del sistema de frenos.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
13	78180101	FICHA 15-061 Desabolladura y Pintura General; Instalación de bumper trasero y trasero, Reparación de la puerta delantera y trasera, Instalación de cristales delantero, instalación de itinerario, instalación de ventanilla completa del lado del chofer, instalación de (02) espejos retrovisores, tapa de la batería, tapa de la ventana del filtro de aire, Reparacion del sistema de aire acondicionado A/C. .	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
Total:						RD\$18,800,000.00

LOTE 4

Item	Código4	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	FICHA 15-001 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
2	78180101	FICHA 15-002 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
3	78180101	FICHA 15-003 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00



⁴Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

4	78180101	FICHA 15-004 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
5	78180101	FICHA 15-005 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
6	78180101	FICHA 15-068 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
7	78180101	FICHA 15-007 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
8	78180101	FICHA 15-008 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
9	78180101	FICHA 15-009 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
10	78180101	FICHA 15-010 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
11	78180101	FICHA 15-024 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
12	78180101	FICHA 15-050 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
13	78180101	FICHA 15-013 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00



14	78180101	FICHA 15-096 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
15	78180101	FICHA 15-015 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
16	78180101	FICHA 15-075 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
17	78180101	FICHA 15-016 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
18	78180101	FICHA 15-017 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
19	78180101	FICHA 15-020 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
20	78180101	FICHA 15-043 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
21	78180101	FICHA 15-032 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
22	78180101	FICHA 15-047 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
23	78180101	FICHA 15-023 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00



24	78180101	FICHA 15-100 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
25	78180101	FICHA 15-027 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
26	78180101	FICHA 15-058 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
27	78180101	FICHA 15-064 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
28	78180101	FICHA 15-065 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
29	78180101	FICHA 15-062 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
30	78180101	FICHA 15-098 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
31	78180101	FICHA 15-099 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
32	78180101	FICHA 15-042 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
33	78180101	FICHA 15-046 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00

34	78180101	FICHA 15-074 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
35	78180101	FICHA 15-041 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
36	78180101	FICHA 15-097 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
37	78180101	FICHA 15-084 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
38	78180101	FICHA 15-092 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
39	78180101	FICHA 15-093 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
40	78180101	FICHA 15-094 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
41	78180101	FICHA 16-035 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
42	78180101	FICHA 16-042 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
43	78180101	FICHA 16-082 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparacion del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00



44	78180101	FICHA 16-064 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$700,000.00	RD\$700,000.00
Total:						RD\$

LOTE 5

Item	Código5	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	FICHA 09-0001 Instalación de transmisión, Reparación del sistema electrico, Reparación del sistema nuematico, Reparación del aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de Frenos, Desabolladura y Pintura General.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
2	78180101	FICHA 09-060 Reparación de culata del motor, Reparación del sistema neumatico, reparación del sistema de enfriamiento, instalacion de (02) espejo retrovisores.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
3	78180101	FICHA 09-086 Reparación de culata del motor, Reparación del sistema neumático, reparación del sistema de enfriamiento, instalación de (02) espejo Retrovisores.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
4	78180101	FICHA 09-004 Reparación del sistema neumatico, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior y asiento del conductor, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparacion del aire Acondicionado A/C,	UNIDAD	1	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00
5	78180101	FICHA 16-033 Instalación de cristales Frontales, Chequeo del Motor, Reparación del sistema neumatico, Reparación del sistema electrico, Reparación de los Frenos, Reparacion del Aire acondicionado A/C,	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00



⁵Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		Reparación del tren delantero y trasero, reparación del sistema de embrague.				
6	78180101	FICHA 15-018 Instalación de cristales Frontales, Chequeo del Motor, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Reparación del Aire acondicionado A/C, Reparación del tren delantero y trasero, reparación del sistema de embrague.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
7	78180101	FICHA 16-090 Instalación de cristal delantero izquierdo, Reparación del Motor, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Reparación del Aire acondicionado A/C. Reparación del tren delantero y trasero, reparación del sistema de embrague.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
8	78180101	FICHA 09-017 Desabolladura y Pintura General, Reparación del interior y asiento del conductor, Reparación Del aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$1,400,000.00	RD\$1,400,000.00
9	78180101	FICHA 09-011 Desabolladura y Pintura General, Reparación del interior y asiento del conductor, Reparación Del aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$1,400,000.00	RD\$1,400,000.00
10	78180101	FICHA 09-018 Desabolladura y Pintura General, Reparación del interior y asiento del conductor, Reparación Del aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$1,400,000.00	RD\$1,400,000.00
11	78180101	FICHA 09-064 Desabolladura y Pintura General, Reparación del interior y asiento del conductor, Reparación Del aire Acondicionado A/C.	UNIDAD	1	RD\$1,400,000.00	RD\$1,400,000.00
12	78180101	FICHA 09-041 Desabolladura y Pintura General, Reparación	UNIDAD	1	RD\$1,400,000.00	RD\$1,400,000.00



		del interior y asiento del conductor, Reparación Del aire Acondicionado A/C.				
13	78180101	FICHA 09-026 Reparación e instalación de culata del motor, Reparación Sistema neumatico, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del sistema electrico, Reparación de los Frenos, Instalación (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
14	78180101	FICHA 09-067 Reparación e instalación de culata del motor, Reparación del Sistema neumatico, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del sistema electrico, Reparación de los Frenos, Instalación (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
15	78180101	FICHA 09-058 Reparación e instalación de culata del motor, Reparación del Sistema neumatico, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del sistema electrico, Reparación de los Frenos, Instalación (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
16	78180101	FICHA 09-066 Reparación e instalación de culata del motor, Reparación del Sistema neumatico, Desabolladura Y pintura General, Reparación de	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00



		interior, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Instalación (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero.				
17	78180101	FICHA 09-077 Reparación e instalación de culata del motor, Reparación del Sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Instalación (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero.	UNIDAD	1	RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00
					Total:	RD\$24,500,000.00

Plan de Entrega Estimado

DCM

Lote	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	SEGÚN REQUERIMIENTOS	31 de agosto de 2021
2	Santiago de los Caballeros	SEGÚN REQUERIMIENTOS	31 de agosto de 2021
3	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	SEGÚN REQUERIMIENTOS	31 de agosto de 2021
4	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	SEGÚN REQUERIMIENTOS	31 de agosto de 2021
5	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	SEGÚN REQUERIMIENTOS	31 de agosto de 2021

[Firma]
DANIEL GÓMEZ REYES
 Presidente de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
 COMPRAS

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original - Expediente de Compras
 Copia 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Dirección Mantenimiento vehicular



Santo Domingo Oeste.
13 de Abril de 2021
DMV-0214/21

- A l** : **Sr. José Altigracia Gonzales**
Director General
- Vía** : **Sr. Alex Vilorio**
Director Administrativo.
- Asunto** : **Contratación de Talleres, para Reparación de Autobuses.**
- Anexo** : **Listado de unidades por Lotes.**



Mediante la presente, les solicitamos la reparación de 105 Autobuses, los cuales tenemos fuera de servicios en nuestras instalaciones por problemas mayores, y para poder garantizar su incorporación a nuestra flotilla activa, estamos solicitando de su apoyo en las siguientes necesidades.

Atentamente,
Sr. Ramón A. Michel Morato.
Dirección de Mantenimiento Vehicular.

RM/JJ





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Listado de unidades por Lotes

Lote No.	Tipos de Reparaciones	Cantidad de unidades
NO.1	Reparación de Motor, Transmisión, Desabolladura y Pintura General, Sistema Eléctrico, Aire Acondicionado A/C, sistema de Enfriamiento.	19
NO.2	Desabolladura y Pintura General, Reparación de Choques, Reparación de Tren delantero y Trasero, Reparación de motor, Sistema eléctrico, aire Acondicionado A/C, Reparación de frenos.	12
NO.3	Desabolladura y Pintura General, Reparación de choques, Reparación de tren delantero y trasero, Sistema eléctrico, Reparación de frenos, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de embrague.	13
NO.4	Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación de Aire Acondicionado.	44
NO.5	Reparación e instalación de culata del Motor, Reparación del sistema Neumático, Desabolladura y Pintura, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del Sistema Eléctrico, Tren delantero y Trasero, Aire Acondicionado A/C.	17

Atentamente,

Sr. Ramón A. Michel Morató.
Dirección de Mantenimiento Vehicular.



RM/JJ